

Annexe 1 à la délibération n°2025 -10 du 27 février 2025

Approuvant la mise à la réforme de matériels roulants et autorisant leur vente ou leur mise au rebut

Matériels roulants à mettre à la réforme, à la vente ou au rebut

Marque	N° immat.	Type	Affectation	Date de Mise en circulation	Mise à prix (en FCFP)	Observations
RENAULT	177 451 P	Twingo	DST-OPER-EMB	28/07/2006	50 000 FCFP	En état de marche Fuite au niveau de la boîte de vitesse
RENAULT	153 365 P	Twingo	DST	24/07/2003	50 000 FCFP	En état de marche Révision complète à faire
RENAULT	165 982 P	Twingo	DST	08/02/2005	10 000 FCFP	Vétuste, démarre Sur chauffage du moteur – disque embrayage à changer et révision complète à faire
RENAULT	166 753 P	Twingo	DST	14/03/2005	20 000 FCFP	Vétuste, moteur surchauffe – disque embrayage à changer et révision complète à faire
RENAULT	177 449 P	Twingo	DST-OPER-PAM	21/11/2007	50 000 FCFP	Vétuste, démarre Révision à faire
RENAULT	171 708 P	Modus	DPM	19/10/2005	50 000 FCFP	Vétuste, démarre Démarreur à remplacer et révision à faire
RENAULT	203 522 P	Trafic	DJESCS	18/4/2012	50 000 FCFP	Vétuste moteur démarre Révision complète à faire.
RENAULT	176 571 P	Twingo	DST	19/06/2006	50 000 FCFP	Vétuste démarre Révision complète à faire
RENAULT	152 600 P	Twingo	DST	25/06/2003	5 000 FCFP	Véhicule hors-service (Moteur HS) - Vente dans l'état pour pièces.
RENAULT	150 892 P	Kangoo	DJESCS	03/04/2003	50 000 FCFP	Vétuste et démarre Roulement moyeux à remplacer Avant et Arrière.
RENAULT	171 598 P	Kangoo	DJESCS	13/10/2003	50 000 FCFP	Vétuste – Démarre
SUZUKI	124 525 P	Vitara	DST	06/10/1999	20 000 FCFP	Moteur en état de marche. Problème boîte de vitesse. Marche arrière a dû mal à passer
JMC	217 317 P	Double cabine	DST	04/10/2012	10 000 FCFP	Véhicule Hors-service – Vente dans l'état pour pièces

REÇU EN PREFECTURE

Le 04/03/2025

Application agréée E-legalite.com

RENAULT	165 984 P	Twingo	DST	08/02/2005	50 000 FCFP	Vétuste Moteur en état de marche. Révision complète à faire. Rotules, triangles, joint et parallélismes à remplacer.
HYUNDAI	165 985 P	BUS-TCP2	DST	03/06/2010	1 000 000 FCFP	Etat moyen, moteur démarre Révision complète à faire Intérieur à refaire
HYUNDAI	156 175 P	BUS-TCP2	DST	31/10/2003	500 000 FCFP	Etat moyen, moteur démarre Ne s'éteint plus dès qu'il est mis en marche.
HYUNDAI	156 174 P	BUS-TCP2	DST	31/10/	1 000 000 FCFP	Etat moyen, moteur démarre Révision complète à faire Intérieur à refaire.
NISSAN	206 515 P	NAVARA	DPCLI	13/07/2010	150 000 FCFP	Etat moyen, démarre Remplacer bloc hydraulique – cadran transmission avg – capteur ABS avd – contacteur à remplacer
KEEWAY	5 286 P	MTL3 L3e	DPCLI	18/12/2018	5 000 FCFP	Hors service
KEEWAY	6 940 P	MTL	DJESC	17/11/2010	5 000 FCFP	Hors service
PIAGGIO	3 069 ZB	ZIP	DAF	23/09/2013	5 000 FCFP	En attente de récupération avec Lango.
HYSTER	62 429 P	Chariot élévateur	DST	04 /08/1987	10 000 FCFP	Hors service

REÇU EN PREFECTURE

le 04/03/2025

Application agréée E-legalite.com